

## ANEXO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV

### PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

#### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

- MUNICÍPIO DE: Pranchita
- NR/SEAB DE: Francisco Beltrão
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: Linha Toledo
- MICROBACIA: .....

TRECHO 1: Linha Toledo

#### 1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. ( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. ( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. ( X ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. ( ) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

#### 2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial – UTM: **22 J 2367072 e 71258137**
- 2.2. Coordenada final – UTM: **22 J 2407611 e 71254787**
- 2.3. Comprimento: 4,811km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 5 metros, final 6 metros

#### 3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

*Será realizado calçamento com pedras irregulares em 4811 metros, sendo a largura final do trecho de 6 metros, localizada na área rural do município de Pranchita. A condição atual do trecho é estável com cascalho em alguns trechos e algumas propriedades lindeiras apresentam problemas de erosão, fluxo de água direcionado para a estrada.*

#### 4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

- 4.1. *Realizar manutenção de terraços em 550 metros na propriedade do Senhor Cominetti*  
*.Construção de bigodes em estrada marginal de propriedade do*

Senhor Valdir Lampert.  
Manutenção de terraços em 200 metros na propriedade do Senhor Sérgio Giongo.

- 4.2. Colocar 8 tubos de 0,60 na propriedade de Celeste Berti
- 4.3. Colocar 8 tubos de 0,60 metros na propriedade de Paulo Rodrigues dos Santos.
- 4.4. Colocar 8 tubos de 1,00 metros na divisa da propriedade de Getúlio Garcia do Nascimento com Osmar Grohmann.
- 4.5. Colocar 8 tubos de 1,00 metros na propriedade de Adelar Radaelli.
- 4.6. Colocar 8 tubos de 0,60 metros na propriedade de Lucas de Jesus Cavalheiro.
- 4.7. Colocar 8 tubos de 0,60 metros na propriedade de Arlindo Dallabrida.
- 4.8. Colocar 8 tubos de 0,60 metros na propriedade de Dileta Dallabrida.

**5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RELATAR SE NECESSÁRIO):**

---

---

---

---

---

---

---


**6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO (ANEXAR):**

Data: 20 / 09 / 2013.



Sidney Carneiro  
Eng.º Agr. Sidney Carneiro  
CPF 303.512.430-20  
CREA 54.930.D 7ª Região  
EMATER Paraná

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)



TRECHO LINHA TOLEDO - 4.811 KM

## ANEXO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV

### PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

#### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

- MUNICÍPIO DE: Pranchita
- NR/SEAB DE: Francisco Beltrão
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: Linha São Jorge
- MICROBACIA: .....

#### TRECHO 1: Linha São Jorge

##### 1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. ( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. ( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. ( X ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. ( ) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

##### 2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial – UTM: **22 J 2264904 e 7120023**
- 2.2. Coordenada final – UTM: **22 J 2271291 e 71199171**
- 2.3. Comprimento: 0,968 km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 5 metros, final 6 metros

##### 3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

*Será realizado calçamento com pedras irregulares em 968 metros, sendo a largura final do trecho de 6 metros, localizada na área periurbana da cidade de Pranchita. A condição atual do trecho e das propriedades limítrofes apresentam problemas de erosão, fluxo de água oriundo de estrada asfaltada (BR 163), assim como de propriedades limítrofes.*

##### 4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

- 4.1. *Conforme mapa em anexo.*
- 4.2. *Colocação de bueiros e necessidade de estabilização das laterais da estrada com vegetação.*

4.3. Colocar 8 tubos de 0,40 na divisa de propriedade de Paulo Zavacki e Jacir Cagol.

4.4. Colocar 8 tubos de 1,0 metros na propriedade de Paulo Zavacki.

4.5. Colocar 8 tubos de 1,20 metros na propriedade de Paulo Zawacki.

**5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RELATAR SE NECESSÁRIO):**

---

---

---

---

---

---

---

**6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO (ANEXAR):**

Data: 20 / 09 / 2013.




Sidney Carneiro

Eng.º Agr.º Sidney Carneiro  
CPF 303.612.430-20  
CREA 54.930.D 7ª Região  
EMATER Paraná

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)

● INHA SÃO JORGE - PRA 157A



TRECHO LINHA SÃO JORGE - 0,968 KM

