

ANEXO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV
(um RTV por trecho)

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

- MUNICÍPIO DE: Anahy
- NR/SEAB DE: Cascavel
- COMUNIDADE: São Francisco
- MICROBACIA: Rio Sapucaí II

TRECHO 1: Anahy - Iguatu

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. (x) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. () Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial – UTM: 22 J 284309,45 e 7271390,08
- 2.2. Coordenada final – UTM: 22 J 287241,63 e 7272702,55
- 2.3. Comprimento: 3 km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 06 metros, final 06 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Estrada com 3 km de extensão e 6 m de largura localizada no trecho Anahy - Iguatu distante 3,6 km da área urbana e não sofre influência desta. A condição da estrada é boa com pouca influência das propriedades lindeiras quanto a erosão.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

- 4.1. Identificação e localização dos principais pontos críticos (estrada e propriedades):
Dado as boas condições da estrada, recomenda-se apenas ajustar o abaulamento antes de realizar a pavimentação.

Quanto as propriedades recomenda-se minimamente manter o sistema de manejo de solo e água atual.

- 4.2. Existência de valetas; atoladouros; problemas de drenagem; problemas de abaulamento da estrada; necessidade de bueiros; necessidade de estabilização das laterais da estrada com vegetação; meio-fio de concreto; etc.

Recomenda-se refazer bueiro na divisa das propriedades da família Felipe e Paulo Freire, fazer abaulamento da estrada, vegetar as margens (talude) com grama para estabilização das laterais, após a pavimentação.

- 4.3. Proposição de medidas mitigadoras (o que deve ser feito nas propriedades e na estrada).

Propriedades: fazer periodicamente a manutenção dos terraços ou sempre que necessário, com adoção em paralelo de boas práticas de manejo do solo que garanta boa cobertura do solo.

Estrada: garantir a estabilização do leito antes da pavimentação como forma de evitar pontos de depressão em função do tráfego, bem como a necessidade de manutenção das saídas de água e laterais da estrada.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RELATAR SE NECESSÁRIO):

Garantir a estabilização da pavimentação antes da liberação do tráfego.

6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO (ANEXAR):

Data: 11 / 09 / 2013

78 133 824
EMPRESA PARANATENSE DE AGRICULTURA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
EMATER - PR
Rua do Maracá, 111
Açu de E... 80.000


Adriano Silva Migliorini
Técnico Responsável

Adriano Silva Migliorini
CREA/PR 86387/TD
Técnico em Agricultura

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)

Élcio Pavan
Eng.º Agr.º Élcio Pavan
CPF 355.068.490-87
Coordenador Regional de Projetos
EMATER - Cascavel

Roteiro:
 Saindo de Anahy Percorrer aprox. 600 metros na Estrada Boa Vista e Virar a esquerda esta estrada Anahy para Iguatu



COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM) E 22J 0284069 N UTM 72711938

LEGENDA

- ESTRADA
- RIO
- LIMITE
- SEDE

SEM ESCALA

EMATER

78 133 824/0001 27
 EMPRESA PARANAENSE DE AGRICULTURA

Anahy Pr

11/9/2013

Rua da Bandeira, 101
 Anahy do Estado - CEP 89.035
 Santa Helena - PR

Adriano Silva Migliorini
 Adriano Silva Migliorini
 CREA/PR 86987/TD
 Técnico em Agricultura