RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA - RTV

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO DE: Lidianópolis

NR/SEAB DE: Ivaiporã

COMUNIDADE/LOCALIDADE: Água do Guaimbê

MICROBACIA: Guaimbê

TRECHO 1: Lidianópolis / Água da Barra Preta

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. (x) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial UTM: 22 J 0433532 7333335
- 2.2. Coordenada final UTM: 22 J 0433895 7332166
- 2.3. Comprimento: 1,3 Km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4,5 metros, final 6,0 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Trata-se de um trecho de estrada com 1,3 Km que sai da cidade de Lidianopolis dando acesso à água da Barra preta, local com grande numero de famílias, a largura média da estrada é de 4,5 m, não é observada erosão no leito, as propriedades adjacentes possuem terraços e bigodes integralizados ao trecho da estrada.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

4.1. Em toda a extenção do trecho há a necessidade de correção de seu leito de forma a torná-lo abaulado, também a construção de 11 lombadas integradas aos terraços das propriedades lindeiras, bem como a limpeza lateral e o alargamento do trecho . No ponto com coordenadas 22 J 0433492 UTM 7332984 , há a necessidade que o município de Lidianópolis melhore as condições do bueiro existente implantando mais 9 manilhas de 1 m x 0,80 m .

4.2. A execução do trabalho no trecho deverá levar em consideração os princípios conservacionistas do solo e água , adequando-o de forma a não contribuir para a formação de processos erosivos às propriedades adjacentes, tais como abaulamento do leito, construção de lombadas nas partes com maiores declividade integradas aos terraços das propriedades adjacentes. O plantio de capim cidreira se faz necessário ao longo das margens da pavimentação poliédrica, pois irá aumentar a vida útil dessa e também evitar futuramente possíveis influencias prejudiciais das áreas lindeiras à estrada.





SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEABRIDA RIDERA DE COMPANIO DE SEABRIDA DE COMPANIO DE CO

7- FOTOS DO TRECHO

Fotos do trecho 01: Lidianópolis / Água da Barra Preta - 1,3 Km





Meio



Meio



Final





Data: 16 /09 /2013

Técnico Responsavel (nome e assinatura)

EMATER
Pablo Luis Sanchez Rodriguez
Engenheiro Agronomo
Registro nº 13.112

De acordo do EMATÉR-Regional (nome e assinatura)



RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA - RTV

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO DE: Lidianópolis

NR/SEAB DE: Ivaiporã

COMUNIDADE/LOCALIDADE: Água do Guaimbê

MICROBACIA: Guaimbê

TRECHO 2: Bição

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano:
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. () Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. (x) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial UTM: 22 J 0433934 7333796
- 2.2. Coordenada final UTM: 22 J 0435044 7333135
- 2.3. Comprimento: 1,9 Km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 6,0 metros, final 6,0 metros


3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Trata-se de um trecho de estrada com 1,9 Km que sai da cidade de Lidianopolis dando acesso às comunidades Santa Terezinha, Santo Antonio, Guaimbe e Fátima, local com grande numero de famílias, a largura média da estrada é de 6,0 m, não é observada erosão no leito, as propriedades adjacentes possuem terraços e bigodes integralizados ao trecho da estrada.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

- 4.1. Em toda a extenção do trecho há pouca necessidade de correção de seu leito, o qual se encontra abaulado e com lombadas.
- 4.2. A execução do trabalho no trecho deverá levar em consideração os princípios conservacionistas do solo e água , adequando-o de forma a não contribuir para a formação de processos erosivos às propriedades adjacentes. O plantio de capim cidreira

se faz necessário ao longo das margens da pavimentação poliédrica, pois irá aumentar a vida útil dessa e também evitar futuramente possíveis influencias prejudiciais das áreas lindeiras à estrada.





7- FOTOS DO TRECHO

Fotos do trecho 02: Bicão - 1,945 Km

Inicio



Meio



Meio



Final





Data: 16 /09 /2013

Técnico Responsável (nome e assinatura)

Pablo Luis Sanchez Rodriguez Engenheiro Agrónomo Registro nº 13.112

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)



RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA - RTV

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO DE: Lidianópolis

NR/SEAB DE: Ivaiporã

COMUNIDADE/LOCALIDADE: Água do Lampeão

MICROBACIA: Lampeão

TRECHO 3: Luziana / Monte Alto

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano:
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. (x) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial UTM: 22 J 0433640 7334299
- 2.2. Coordenada final UTM: 22 J 0432817 7334651
- 2.3. Comprimento: 0,92 Km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4,5 metros, final 6,0 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Trata-se de um trecho de estrada com 0,92 Km que sai da cidade de Lidianopolis dando acesso às comunidades Monte Alto e Luziana, local com grande numero de famílias, a largura média da estrada é de 4,5 m, não é observada erosão no leito, as propriedades adjacentes possuem terraços e bigodes integralizados ao trecho da estrada.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

4.1. Em toda a extenção do trecho há a necessidade de correção de seu leito de forma a torná-lo abaulado, também a construção de 7 lombadas integradas aos terraços das propriedades lindeiras, bem como a limpeza lateral e o alargamento do trecho.

4.2. A execução do trabalho no trecho deverá levar em consideração os princípios conservacionistas do solo e água , adequando-o de forma a não contribuir para a formação de processos erosivos às propriedades adjacentes, tais como abaulamento do leito, construção de lombadas nas partes com maiores declividade integradas aos terraços das propriedades adjacentes. O plantio de capim cidreira se faz necessário ao longo das margens da pavimentação poliédrica, pois irá aumentar a vida útil dessa e também evitar futuramente possíveis influencias prejudiciais das áreas lindeiras à estrada.





6. MAPA DE LOCALIZAÇÃO





7- FOTOS DO TRECHO

Inicio



Meio



Meio



Final





Data: 16 /09 /2013

Técnico Responsavel (nome e assinatura)

EMATER
Pablo Luis Sanchez Rodriguez
Engenheiro Agrónomo
Registro nº 13.112

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)



RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA - RTV

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO DE: Lidianópolis

NR/SEAB DE: Ivaiporã

COMUNIDADE/LOCALIDADE: Água do Guaimbe

MICROBACIA: Guaimbe

TRECHO 4: Porto Ubá / Santo Antonio

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. (x) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial UTM: 22 J 0436340 7340534
- 2.2. Coordenada final UTM: 22 J 0436641 7340044
- 2.3. Comprimento: 0,64 Km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4,5 metros, final 6,0 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Trata-se de um trecho com 0,645 Km da estrada que sai do Distrito de Porto Ubá à comunidade Santo Antonio , local com grande numero de famílias, a largura média da estrada é de 4,5 m, não é observada erosão no leito.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

4.1. Em toda a extenção do trecho há a necessidade de correção de seu leito de forma a torná-lo abaulado, também a construção de 5 lombadas integradas às propriedades lindeiras, bem como a limpeza lateral e o alargamento do trecho.



4.2. A execução do trabalho no trecho deverá levar em consideração os princípios conservacionistas do solo e água , adequando-o de forma a não contribuir para a formação de processos erosivos às propriedades adjacentes, tais como abaulamento do leito, construção de lombadas nas partes com maiores declividade integradas às propriedades adjacentes. O plantio de capim cidreira se faz necessário ao longo das margens da pavimentação poliédrica, pois irá aumentar a vida útil dessa e também evitar futuramente possíveis influencias prejudiciais das áreas lindeiras à estrada.





6. MAPA DE LOCALIZAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB (VALVALIPTO - SEAB (VALVALI



7- FOTOS DO TRECHO

Inicio



Meio



Meio



Final





Data: 16 /09 /2013

Técnico Responsáve (nome e assinatura)

EMATER
Pablo Luis Sanchez Rodriguez
Engenheiro Agrónomo
Registro nº 13.112

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)



RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA - RTV

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO DE: Lidianópolis

NR/SEAB DE: Ivaiporã

COMUNIDADE/LOCALIDADE: Água do Lampeão

MICROBACIA: Lampeão

TRECHO 5: Luziana / Lampeão

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. () Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. (x) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial UTM: 22 J 0434072 7334822
- 2.2. Coordenada final UTM: 22 J 0433665 7335410
- 2.3. Comprimento: 0,74 Km
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4,0 metros, final 6,0 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Trata-se de um trecho de estrada com 0,745 Km que sai de Lidianópolis dando acesso às comunidades da Luziana e Lampeão , local com grande numero de famílias, a largura média da estrada é de 4,0 m, não é observada erosão no leito.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

4.1. Em toda a extenção do trecho há pouca necessidade de correção de seu leito, sendo apenas necessário efetuar a limpeza lateral aumentando para a largura desejada.

SEABINALIPTG 899

4.2. A execução do trabalho no trecho deverá levar em consideração os princípios conservacionistas do solo e água , adequando-o de forma a não contribuir para a formação de processos erosivos às propriedades adjacentes. O plantio de capim cidreira se faz necessário ao longo das margens da pavimentação poliédrica, pois irá aumentar a vida útil dessa e também evitar futuramente possíveis influencias prejudiciais das áreas lindeiras à estrada.









7- FOTOS DO TRECHO

Inicio



Meio



Meio



Final



SEABIIVALIPTG

Data: 16 /09 /2013

Técnico Responsável (nome e assinatura)

EMATER
Pablo Luis Sanchez Rodriguez
Engenheiro Agrónomo
Registro nº 13.112

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)