



RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

TRECHO 1: Início na fazenda do Sr. Mario Pinto e Final na Curva da Bananeira

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

() Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

(X) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

() Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: E : 356428.65, N: 7467953.36


Coordenada final – UTM: E : 356428.65, N: 7467953.36

Comprimento: 3.900 - Metros

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 5.0 metros, final 10.00 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Bigodes/sangradouros	X		un	206	Pá carregadeira	96,2
2	Lombadas	X		un	103	Pá carregadeira	37,5
3	Regularização do leito	-	-	km	3,9	Moto niveladora	390
4	Abaulamento de leito	-	-	km	3,9	Moto niveladora	25
5	Destoca	X		un	392	Pá carregadeira	52,5
6	Construção /Acesso		X	10	350 m ³	Pá Carregadeira	5

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS PARA REDEAQUAÇÃO DO TRECHO PROPOSTO.

Comprimento: 3,9 km

Largura: 7,00 metros

Coordenada de localização inicial – UTM: E : 356428.65, N: 7467953.36

Coordenada de localização final – UTM: E : 356428.65, N: 7467953.36

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Bueiros de 0 0,30 m – tubos

Bueiros de 0 0,40 m – tubos

Bueiros de 0 0,60 m – tubos

Bueiros de 0 0,80 m – tubos

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou valas laterais com pavimentação)

Ponto	Localização	Unidade	Quantidade	Material	Coordenadas	

7. Serviços Complementares, relatar se necessário:



8. Mapa de Localização do Trecho (anexar):

Data: 10 / 06 / 2013

Técnico Responsável :



Marco Antônio da Silva
Crea/Pr visto nº 33.495-V


Alberto Carlos Moris

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):


Carlito Teixeira de Souza
Eng.º Agrônomo - CREA 26694-D
CPF 238.736.559-34

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO



Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais

- Início: Fazenda do Sr. Mario Pinto;
- Final: Curva da Bananeira.

Coordenadas Geográficas em UTM

- Início: E:356428.65, N:7467953.36

-Fim: E:354053.18, N:7467223.94

Comprimento de 3.900,00 metros.

