

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

TRECHO 1: COMUNIDADE SANTA RITA.

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

() Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

(X) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

(X) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 7184896

Coordenada final – UTM: 7188817

Comprimento: 5,2 KM

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 6,00 metros, final 6,00 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	LIMPEZA LEVE VALA LATERAL		X	M2	10.400	MOTO NIVELADORA	10
2	ESCAVAÇÃO VALA LATERAL RASA		X	M2	10.400	MOTO NIVELADORA	10
3	REGULARIZAÇÃO DO LEITO		X	M2	31.200	MOTO NIVELADORA	20
4	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA		X	M3	6,5	MOTO NIVELADORA	10
5	ESCAV. CARGA E TRANSP. DO CASCALHO		X	M3	6.084	RETRO ESCAV. CAMINHÃO BASCUL.	60

6	COMPACTAÇÃO DO CASCALHO (100%)	X	M2	26.000	ROLO COMPACTADOR	
---	--------------------------------	---	----	--------	------------------	--

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE GASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 5,2 KM

Largura: 5,0 M

Espessura: 0,18 CM APÓS COMPACTADA 0,15 CM

Coordenada de localização inicial – UTM: 7184896

Coordenada de localização final – UTM: 7188817

Cascalheira liberada IAP: NÃO POSSUI CASCALHEIRA LIBERADA, NO ENTANTO VAI SER UTILIZADO CASCALHO DOADO PELOS AGRICULTORES.

Qualidade do Material: BOM

DMT por trecho: TRECHO1 5,2 KM

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

NO TRECHO ONDE SERÁ REALIZADA A OBRA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE OBRAS DE DRENAGEM, COMO A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, POIS ESTE TRECHO JÁ POSSUI ESTAS OBRAS CONSTRUÍDAS NOS PONTOS NECESSÁRIOS.

**6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou valas laterais com pavimentação)**

Ponto	Localização	Unidade	Quantidade	Material	Coordenadas	

7. Serviços Complementares, relatar se necessário:

8. Mapa de Localização do Trecho (anexar):

EM ANEXO.

Data: 11 / 07 / 2013



UBIRATAN EDSON DE FREITAS

TÉCNICO RESPONSÁVEL DO EMATER

JOÃO DE RIBEIRO REIS JUNIOR

De acordo do Supervisor do EMATER

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO



Ubiratam Edson de Freitas
UBIRATAN EDSON DE FREITAS

TÉCNICO RESPONSÁVEL DO EMATER