



# Município Municipal de Nova América da Colina

ESTADO DO PARANÁ  
[www.novaamericadacolina.pr.gov.br](http://www.novaamericadacolina.pr.gov.br)  
Gestão 2013/2016



## PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Nova América da Colina			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Nova América da Colina		CNPJ: 75.827.204/0001-08	
Endereço: Av. Paraná, 276, Centro			
UF: PR	CEP: 86.230-000	Telefone: (43) 3553-1633	
Conta Corrente: 35.113-X	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0224-0	Praça de Pagamento: Cornélio Procópio
Responsável: Ernesto Alexandre Basso			CPF: 878.814.469-00
CI/Órgão Expedidor: 6.745.804-4 SSP PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função:	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, estrada da **Porteira**, com 5,3 km e estrada São Luiz com 4 km, num total de 9,3 quilômetros, .

### 3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB PR está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2011.

### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	50



# Prefeitura Municipal de Nova America da Colina

ESTADO DO PARANÁ  
www.novaamericadacolina.pr.gov.br  
Gestão 2013/2016



## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.000 litros de óleo diesel	Prefeitura Municipal de Nova America da Colina	31.500,00 /	18 meses após a publicação no DOE

\* Preço ANP Médio Óleo Diesel: Cornélio Procópio: R\$ 2,388/litro

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	un	40	Pá carregadeira	14
02	Caixas de retenção	un	40	Pá carregadeira	14
03	Reg/abaulamento leito	M <sup>2</sup>	46500	Moto niveladora	54
05	Corte do cascalho	M <sup>3</sup>	6975	Esteira	90
06	Carregamento cascalho	M <sup>3</sup>	6975	Pá carregadeira	100
07	Transporte cascalho	M <sup>3</sup>	6975	Caminhão	1450
08	Distribuição de cascalho	M <sup>2</sup>	46500	Moto niveladora	38
09	Compactação	M <sup>2</sup>	46500	Rolo compactador	38
10	Remoção mat. vegetal	M <sup>3</sup>	800	Pá carregadeira	13
11	Remoção mat. vegetal	M <sup>3</sup>	800	Caminhão	27

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	XXXX					
2	Execução dos serviços		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.





Prefeitura Municipal de Nova América da Colina

ESTADO DO PARANÁ  
www.novaamericadacolina.pr.gov.br

Gestão 2013/2016



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	KLEBER IWANAGA	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	57.5062740988 0	
Local:	Nova América da Colina	
Data:	11/07/2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ernesto Alexandre Basso	 Assinatura
Cargo:	Prefeito	
CPF:	878.814.469-00	
Local:	Nova América da Colina	
Data:		

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB

*em vista as melhorias que tem vindo trazer com: melhorias no exemplo da produção agrícola, no transporte de alunos e na qualidade de vida do povoado sem esquecer as melhorias.*

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	<i>Obs. RESOLUÇÃO 062/2013.</i>  Mauricio Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Proença - Paraná Assinatura
Nome:	MAURICIO REIS KOCH	
CPF:	584.705.659-15	
Local:	C. PROENÇA	
Data:	15/07/2013	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA PR 16.985-D SEAB/DEAGRO
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	411.995.049-15	
Local:	C. PROENÇA	
Data:	11/07/2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO do N.R., indicar outro servidor habilitado.